

Od
Magdalena Remiszewska

Telefon
+48 76 723-91-62

Telefax
+48 76-723-91-61

E-Mail
magdalena.remiszewska@uzin-utz.com

Data
Legnica, 15.10.2012

Atest Higieniczny dla produktu UZIN PE 414 TURBO

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji zawartych na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny uprzejmie informujemy, że posiadanie atestu higienicznego na ww produkt nie jest obowiązkowe. Posiadanie atestu higienicznego jest obligatoryjne tylko i wyłącznie w przypadku produktów mających styczność z wodą pitną. (Rozp.MZ z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. nr 61, poz.417).

„Uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania. We wszystkich innych przypadkach atesty wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora wyrobu.”

W związku z powyższym atest higieniczny na produkt UPE 414 TURBO nie jest wymagany, natomiast do wprowadzenia produktu do obrotu w Polsce wymagana jest Karta Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych, którą udostępniamy na żądanie kupującego.

Z poważaniem

Uzin Polska Sp. z o.o.



Manager Produktu
Magdalena Remiszewska